QZ-50 オパ・ビューティーディシュ　取扱説明書

OMNIMAS
Photography Service and Gear

スピードリングの着脱方法

プラスドライバーをご用意ください。簡単にスピードリングの脱着・交換が可能です。
複数マウントをご利用の場合、弊社取り扱いのスピードリングがご利用いただけます。ぜひご検討くださいませ。

ご利用上のご注意

◆反射面の塗料がわずかにはみ出している場合がございますが、撮影には影響がない事を確認しております。ご理解くださいませ　◆ストロボ・定常光含む灯体を接続するときは、排熱処理にご留意ください。特に、ディフューザー装着時、グリッド装着時は熱がこもりやすくなるため、定期的な休止時間が必要です　◆グリッドには構造上避けられないわずかな歪みなどがある場合があります。撮影への影響はございませんので安心してご利用ください。

2014/11/05